



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	disuso
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	disuso disuso

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Sebbene l'edificio appaia strutturalmente simile al precedente, è però carente dal punto di vista della conservazione. La condizione di disuso ha sicuramente contribuito al suo degrado.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	assente
Impianti tecnologici	assenti