



Corso

Pavia
strada pubblica

N° civico

-

COMPARTO


X

CODICE
IDENTIFICATIVO

44



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La chiesa fa parte del complesso principale della Città Sforzesca. Risulta essere in buone condizioni di mantenimento.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio religioso
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	1 piani - 8 metri
Stato di conservazione	buono ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	edificio religioso
Funzione prevalente ai piani	PT edificio religioso

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assente
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti