




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

La villa urbana, in buono stato, presenta delle decorazioni sulla facciata, ancora visibili, ma che oramai sentono lo scorrere del tempo. E' localizzata in una zona periferica, dove l'edificato è nebulizzato, caratteristica accentuata dall'edificio.

Corso Pavia  
strada pubblica

N° 44

COMPARTO

Z

CODICE  
IDENTIFICATIVO

19

## SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	villa urbana	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 8 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	buono ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	giardino con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	media lastricato/erba
<i>Consistenza del verde</i>	media
<i>Consistenza della vegetazione</i>	media

## SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti