



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	3 piani - 10 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	ottimo ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	residenziale	
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1-2	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	corte privata senza parcheggio
<b>Permeabilità del suolo</b>	scarsa lastricato
<b>Consistenza del verde</b>	nulla
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
<b>Illuminazione</b>	ottima di recente costruzione
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è mantenuto ottimamente e non presenta particolari elementi di decoro anche se risulta pregiato. Lo spazio con il quale dialoga è di assoluta qualità e l'edificio si presenta in armonia con il contesto.