



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata senza parcheggio
Permeabilità del suolo	non visibile
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è di buona qualità, ottimamente mantenuto, è arricchito da elementi di decoro sui fori finestra e sulla terrazzina.

Lo spazio con cui si relaziona è di pregio ed il dialogo tra edificio e spazio circostante è ottimo.