



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata
Permeabilità del suolo	non visibile
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è di media qualità, è mantenuto bene e non presenta particolari elementi di pregio. Lo spazio con il quale si relazione è di ottima qualità e nel complesso il dialogo tra lo spazio costruito e lo spazio circostante risulta armonioso.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti