




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	da 2 a 3 piani 8 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	commerciale/ricettivo residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Gli edifici esprimono media qualità, il loro stato manutentivo è buono e non presentano particolari elementi di decoro che impreziosiscono i prospetti.

Lo spazio su cui prospettano è di media qualità e gli edifici si inseriscono perfettamente in questo spazio senza avere elementi di rottura.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti