



Inquadramento territoriale con corso di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	4 piani - 12 metri
Stato di conservazione	buono non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2-3
	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime buona qualità architettonica, è in buono stato di manutenzione ed è privo di elementi di decoro rilevanti.

Il suo rapporto con lo spazio con cui si relaziona è buono e l'edificio contribuisce mantenere una buona qualità dell'area.

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti