



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime buona qualità architettonica, è in buono stato di manutenzione ed è privo di elementi di decoro di particolare rilievo.
Lo spazio con cui si relaziona è di buona qualità e l'edificio si inserisce perfettamente nel contesto dell'area.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	3 piani - 9 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	ricettivo residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti	
Permeabilità del suolo	-	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	