




Via

Santa Croce
strada pubblica

N° civico

-

COMPARTO

BCODICE
IDENTIFICATIVO**2**

Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è in fase di manutenzione ma sembra essere di pregio e di buona qualità.
La sua relazione con lo spazio circostante è buona mantenendo elevato il livello qualitativo dell'area.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	3 piani - 10 metri	
Stato di conservazione	in ristrutturazione	
Funzione prevalente dell'edificio		residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	in ristrutturazione in ristrutturazione

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata senza parcheggio
Permeabilità del suolo	non visibile
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti