


Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	liberty
Altezza	1 piano - 3 metri
Stato di conservazione	mediocre non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	disuso
Funzione prevalente ai piani	PT
	disuso

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime un'ottima qualità, il suo stato di manutenzione è ottimo e presenta motivi decorativi sull'intero prospetto che si affaccia in Via Vittorio Emanuele II.

Lo spazio con cui si relaziona è buono e, seppur nella sua originalità stilistica, l'edificio si innesta perfettamente con gli spazi adiacenti.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti