



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia edilizia | edificio in linea |
| Epoca di costruzione | ottocento |
| Altezza | 3 piani - 10 metri |
| Stato di conservazione | ottimo ristrutturato |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1-2 |
| | commerciale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Pertinenze | assenti |
| Permeabilità del suolo | - |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | nulla |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Complessivamente l'edificio risulta in ottime condizioni e ben inserito nella struttura del comparto. Gli elementi decorativi lo connotano di un particolare pregio e ne valorizzano la facciata.

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|----------------------|--|
| Strada | ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede |
| Illuminazione | ottima di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |