


Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio a corte
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	garage residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte pubblica con parcheggio
Permeabilità del suolo	scarsa lastricato
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il complesso residenziale risulta posizionato all'interno dell'isolato e molto probabilmente proprio a causa della sua localizzazione non è stato risistemato per adeguarsi al resto degli edifici adiacenti.

L'aspetto degradato dell'edificio risulta compromesso anche dall'installazione sulla facciata principale delle unità esterne dei climatizzatori che risultano invasive e poco gradevoli.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti