



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	4 piani - 12 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	mediocre ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	residenziale	
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT-1 2-3 4	in ristrutturazione residenziale diuso

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	assenti
<b>Permeabilità del suolo</b>	-
<b>Consistenza del verde</b>	nulla
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

Attualmente l'edificio non riveste in ottime condizioni ma alcuni lavori sono oggi in corso d'opera. Strutturalmente si accompagna all'edificio adiacente e a quelli circostanti.

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
<b>Illuminazione</b>	ottima di recente costruzione
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti