



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	mediocre non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

Sebbene la facciata dell'edificio risulti trascurata da interventi di manutenzione ordinaria, la sua struttura è tuttora visibile e potenzialmente di valore. L'edificio complessivamente risulta omogeneo a quelli adiacenti anche se il terrazzo a lato dell'edificio interrompe il continuum edificato.