

Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico




foto:<http://local.live.com>

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato
Epoca di costruzione	moderno
Altezza	2 piani - 6 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1
	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una scarsa qualità architettonica, lo stato manutentivo è mediocre e sono presenti superfetazioni che intaccano la qualità dell'edificio.

La corte su cui l'edificio prospetta riaprechia la scarsa qualità dello spazio costruito.