



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto: <http://locali.live.com>

SPAZIO COSTRUITO

| | |
|--|------------------------------|
| Tipologia edilizia | edificio a schiera |
| Epoca di costruzione | ottocento |
| Altezza | 3 piani - 9 metri |
| Stato di conservazione | buono ristrutturato |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1-2 |
| | residenziale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|--|----------------------------------|
| Pertinenze | corte pubblica con parcheggio |
| Permeabilità del suolo | scarsa asfalto |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | scarsa |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una mediocre qualità architettonica, ha uno stato manutentivo buono e non presenta elementi decorativi che impreziosiscono il prospetto. Lo spazio su cui si affaccia è una corte di mediocre qualità e l'edificio conferma la condizione di mediocrità.

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Strada | ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede |
| Illuminazione | ottima di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |