



Via

Cairoli
strada pubblica

N° civico


-

COMPARTO

D

CODICE
IDENTIFICATIVO

21



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 8 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	disuso residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità, è ottimamente mantenuto e non presenta elementi di decoro. Complessivamente risulta essere uno spazio costruito di discreto buon pregio. Lo spazio su cui si affaccia è di buona qualità e l'edificio dialoga bene con questo spazio.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti