



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

### GIUDIZIO COMPLESSIVO

Questi edifici rappresentano una cattiva qualità architettonica, il loro stato di manutenzione è generalmente mediocre e si affacciano in una corte stretta e poco curata che esprime una cattiva qualità degli spazi.

### SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edifici a schiera	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	da 2 a 3 piani da 6 a 9 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	mediocre non ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	residenziale	
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1-2	residenziale residenziale

### SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	corte privata con parcheggio	
<b>Permeabilità del suolo</b>	media cemento e ciottoli	
<b>Consistenza del verde</b>	nulla	
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla	

### SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
<b>Illuminazione</b>	ottima di recente costruzione	
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti	