



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto:<http://local.live.com>

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, mostra un ottimo stato di conservazione e la facciata è impreziosita da alcuni elementi decorativi sulle terrazzine e sulla composizione dell'intonaco al piano terra. Lo spazio su cui prospetta è di buona qualità e l'edificio si inserisce in maniera decorosa sullo spazio contribuendo a mantenere buona la qualità dell'area.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti