



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico




foto <http://local.live.com>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è un buon esempio di restauro che esprime qualità architettonica, lo stato manutentivo è ottimo e il prospetto interno alla corte è impreziosito dalle colonne e dai fori finestra.
Lo spazio su cui si affaccia è di buona qualità e l'edificio contribuisce a mantenere un buon grado di pregio all'area.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio	
Permeabilità del suolo	non visibile	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	