



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	palazzo
Epoca di costruzione	neoclassico
Altezza	3 piani - 12 metri
Stato di conservazione	mediocre ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	edificio pubblico scuola media superiore
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	liceo liceo

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata senza parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba e lastriato
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	elevata

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'Istituto Saporiti risulta oggi in cattive condizioni: intonaci scrostati, muri deturpati da scritte e il lato nord parzialmente distrutto. Complessivamente si può quindi affermare che l'edificio necessiterebbe di sostanziali rifacimenti per far riemergere lo splendore della struttura neoclassica e delle sue decorazioni.