



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	2 piani - 6,5 metri
Stato di conservazione	mediocre non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1 residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una media qualità architettonica, è manenuto male e non esprime pregio.
Lo spazio con cui si relazione è mediocre e questo edificio contribuisce a mantenere bassa la qualità dell'area.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti