



Via

A. Riberia
strada pubblica

N° civico

-

COMPARTO

F

CODICE
IDENTIFICATIVO

26



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica ma è mantenuto male. Non presenta particolari elementi di decoro.

Si relazione bene con lo spazio circostante che esprime una buona qualità.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	2 piani - 6 metri
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1 commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti