



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

| | |
|--|------------------------------|
| Tipologia edilizia | edificio in linea |
| Epoca di costruzione | ottocento |
| Altezza | 3 piani - 9 metri |
| Stato di conservazione | ottimo ristrutturato |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1-2 |
| | residenziale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pertinenze | corte privata senza parcheggio |
| Permeabilità del suolo | non visibile |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | nulla |

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Strada | ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede |
| Illuminazione | ottima di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, è ottimamente mantenuto e presenta decorazioni sulla terrazzina. Non avendo il corpo di fabbrica interamente intercluso tra costruzioni l'edificio pone in vista un fronte cieco poco elegante. Si relaziona bene con lo spazio circostante che è di buona qualità.