



Vicolo

Santa Teresa
strada pubblica

N° civico


-

COMPARTO


F

CODICE
IDENTIFICATIVO

8



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, è mantenuto bene e non presenta particolari elementi decorativi.

Lo spazio con cui si relazione è di ottima qualità e complessivamente l'edificio si relazione bene con il contesto.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	palazzo
Epoca di costruzione	moderno
Altezza	da 2 a 3 piani da 6 a 9 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino e corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba e terra battuta
Consistenza del verde	media
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	assente
Impianti tecnologici	assenti