



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato
Epoca di costruzione	moderno
Altezza	1 piano - 3 metri
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	ricovero attrezzi
Funzione prevalente ai piani	PT ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	media

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'area in cui si inserisce questo edificio è complessivamente mal tenuta e questo influenza sulla struttura dei fabbricati che risultano essere oltre che poco decorosi anche pericolanti.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti