



Via

Carrobbio
strada pubblica

N° civico


-

COMPARTO


G

**CODICE
IDENTIFICATIVO**

9



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio religioso
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	1 piano - 10 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	edificio religioso chiesa di S. Pietro Martire
Funzione prevalente ai piani	PT chiesa

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	assente
Impianti tecnologici	assenti

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta essere in ottime condizioni sebbene la collocazione su fronte strada neghi la possibilità di apprezzarlo a pieno.