



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	4 piani - 12 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	mediocre non ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>		residenziale
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1-2-3	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	corte privata con parcheggio
<b>Permeabilità del suolo</b>	scarsa ciottoli
<b>Consistenza del verde</b>	nulla
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

Sebbene lo stato di conservazione non sia dei migliori, l'edificio possiede struttura e decorazioni degne di valorizzazione.

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
<b>Illuminazione</b>	buona di recente costruzione
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti