



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio in linea	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	3 piani - 9 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	buono ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>	residenziale	
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1 2	commerciale in ristrutturazione residenziale

SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	scarsa lastricato
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta ben conservato e omogeneo rispetto agli edifici adiacenti contribuendo quindi alla qualità del comparto.

SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti