



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Conservato ottimamente l'edificio è stato risistemato in modo corretto senza deturpare i tratti salienti che fin dalle origini l'hanno connotato come ad esempio i decori sui fori finestra o la dimensione degli stessi.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	palazzo	
Epoca di costruzione	liberty	
Altezza	3 piani - 9 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	residenziale/garage residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba e ciottoli
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	elevata

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti