



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tipologia edilizia                   | edificio in linea             |
| Epoca di costruzione                 | ottocento                     |
| Altezza                              | 3 piani - 12 metri            |
| Stato di conservazione               | scadente<br>non ristrutturato |
| Funzione prevalente<br>dell'edificio | disuso                        |
| Funzione prevalente<br>ai piani      | PT<br>1-2                     |
|                                      | disuso<br>disuso              |

## SPAZIO APERTO

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Pertinenze                       | assenti |
| Permeabilità del suolo           | -       |
| Consistenza del verde            | nulla   |
| Consistenza della<br>vegetazione | nulla   |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio mantiene integra la struttura originaria ma risulta carente dal punto di vista conservativo.

## SPAZIO DI RELAZIONE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Strada               | ristrutturata<br>carrabile<br>pavimentata<br>senza marciapiede |
| Illuminazione        | buona<br>di recente costruzione                                |
| Impianti tecnologici | assenti  |