



SPAZIO COSTRUITO

| | |
|--|---|
| Tipologia edilizia | palazzo |
| Epoca di costruzione | ottocento |
| Altezza | 3 piani - 9 metri |
| Stato di conservazione | ottimo ristrutturato |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1-2 residenziale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|--|---------------------------------|
| Pertinenze | corte privata con parcheggio |
| Permeabilità del suolo | scarsa ciottoli |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | nulla |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta in ottime condizioni e ben inserito tra gli edifici contigui. Dagli ultimi lavori di risistemazione sono stati messi in luce le decorazioni stile liberty ai fori finestra.

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Strada | ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede |
| Illuminazione | buona di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |