



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

**GIUDIZIO COMPLESSIVO**

L'edificio presenta una buona qualità architettonica, è mantenuto discretamente e seppur non avendo particolari decorazioni questa costruzione si inserisce bene nel contesto spaziale adiacente.

**SPAZIO COSTRUITO**

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	3 piani - 9 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	mediocre ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	residenziale	
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1-2	residenziale residenziale

**SPAZIO APERTO**

<b>Pertinenze</b>	assenti	
<b>Permeabilità del suolo</b>	-	
<b>Consistenza del verde</b>	nulla	
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla	

**SPAZIO DI RELAZIONE**

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
<b>Illuminazione</b>	buona di recente costruzione	
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti	