



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	3 piani - da 6 a 8 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	residenziale/garage residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime media qualità architettonica, è mantenuto discretamente e non presenta elementi di pregio. L'affaccio diretta del garage ed il piano terra in generale dialogano male con il contesto spaziale di pregio adiacente.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti