




Piazza

**S. Francesco**  
piazza pubblica

N° civico

**22****COMPARTO****J**

**CODICE  
IDENTIFICATIVO**

**28**

Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



**foto**

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento
<b>Altezza</b>	4 piani - 12 metri
<b>Stato di conservazione</b>	scadente non ristrutturato
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	disuso
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1-2-3
	disuso disuso

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	assenti
<b>Permeabilità del suolo</b>	-
<b>Consistenza del verde</b>	nulla
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Piazze</b>	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
<b>Illuminazione</b>	buona di recente costruzione
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, il suo cattivo stato di manutenzione influenza pesantemente il giudizio di questa costruzione che però ha nel suo buon inserimento nel contesto spaziale un punto di pregio.