



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 10 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, è mantenuto ottimamente e seppur non presentando particolari elementi decorativi di pregio questa costruzione mantiene buono il livello qualitativo dell'area.

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti