


Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Tipologia edilizia</b>                    | edificio in linea            |
| <b>Epoca di costruzione</b>                  | ottocento                    |
| <b>Altezza</b>                               | 3 piani - 10 metri           |
| <b>Stato di conservazione</b>                | buono<br>ristrutturato       |
| <b>Funzione prevalente<br/>dell'edificio</b> | residenziale                 |
| <b>Funzione prevalente<br/>ai piani</b>      | PT<br>1-2                    |
|  | residenziale<br>residenziale |

## SPAZIO APERTO

|  |         |
|--|---------|
| <b>Pertinenze</b>                        | assenti |
| <b>Permeabilità del suolo</b>            | -       |
| <b>Consistenza del verde</b>             | nulla   |
| <b>Consistenza della<br/>vegetazione</b> | nulla   |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, è mantenuto ottimamente e seppur non presentando particolari elementi decorativi di pregio questa costruzione mantiene buono il livello qualitativo dell'area.

## SPAZIO DI RELAZIONE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Strada</b>               | ristrutturata<br>carrabile<br>pavimentata<br>senza marciapiede |
| <b>Illuminazione</b>        | buona<br>di recente costruzione                                |
| <b>Impianti tecnologici</b> | assenti  |