



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

| | |
|--|------------------------------|
| Tipologia edilizia | edificio in linea |
| Epoca di costruzione | ottocento |
| Altezza | 3 piani - 8 metri |
| Stato di conservazione | ottimo ristrutturato |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1-2 |
| | residenziale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|--|---------|
| Pertinenze | assenti |
| Permeabilità del suolo | - |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | nulla |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio presenta una buona qualità architettonica, è ottimamente mantenuto e pur non presentando particolari elementi di decorazione stilistica ha nel suo perfetto inserimento nel contesto un fondamentale punto di pregio. Lo spazio in cui prospetta è di buona qualità e l'edificio contribuisce a mantenere questa caratteristica.

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Strada | ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede |
| Illuminazione | buona di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |