



Corso

G. Garibaldi  
strada pubblica

COMPARTO

K

N° civico

14/16/18/20/22

CODICE  
IDENTIFICATIVO

19



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edifici in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	buono ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta in buone condizioni e ottimamente inserito nel comparto.

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata e alberata con marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti