




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	palazzo
Epoca di costruzione	liberty
Altezza	3 piani - 12 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio denota sicuramente un'ottima qualità architettonica, i decori alle finestre e lungo la facciata sono ottimamente conservati e valorizzati. Anche l'inserimento nel comparto sembra riuscito.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata e alberata con marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti