



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	3 piani - 9 metri	
Stato di conservazione	buono non ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	disuso/ricettivo residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assenti
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta poco congruo con lo stile degli edifici adiacenti. Anche lo stato di conservazione non è sufficientemente buono.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata e alberata con marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti