




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto



## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è di ottima fattura, ben mantenuto e non ha elementi di decorazione rilevanti.  
Lo corte in cui prospetta è di ottima qualità e ciò impreziosisce la qualità degli spazi aperti in questo contesto.

## SPAZIO COSTRUITO

**Tipologia edilizia** edificio a corte

**Epoca di costruzione** ottocento

**Altezza** 2 piani - 6 metri

**Stato di conservazione** buono  
ristrutturato

**Funzione prevalente dell'edificio** residenziale

**Funzione prevalente ai piani** PT  
1 residenziale  
residenziale

## SPAZIO APERTO

**Pertinenze** corte privata  
con parcheggio

**Permeabilità del suolo** scarsa  
ciotoli

**Consistenza del verde** nulla

**Consistenza della vegetazione** nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

**Strada** ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

**Illuminazione** ottima  
di recente costruzione

**Impianti tecnologici** assenti