



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto



## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, è mantenuto discretamente ma si adatta abbastanza bene al contesto spaziale adiacente.

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	cascina	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 9 metri	
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	dismessa	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	dismessa dismessa

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	elevata

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata carrabile sterrata senza marciapiede
Illuminazione	assente
Impianti tecnologici	assenti