



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	villa urbana	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio	
Permeabilità del suolo	elevata erba	
Consistenza del verde	elevata	
Consistenza della vegetazione	scarsa	

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta un po' appartato rispetto a Corso Torino. La facciata, decorata, è ancora in buone condizioni, ma comincia a risentire del tempo.

L'isolato nel quale è inserito, a parte i due palazzi su Corso Torino, risulta essere piuttosto omogeneo, con edifici isolati con giardino privato.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede	
Illuminazione	buona di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	