



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

**GIUDIZIO COMPLESSIVO**

L'edificio è caratterizzato dagli elementi decorativi realizzati recentemente per donare visibilità all'attività commerciale al piano terra. un ulteriore edificio moderno è stato addizionato sul retro dell'edificio.  
L'isolato nel quale è inserito presenta tipologie edilizie molto varie, caratterizzate da un'epoca di costruzione recente.

**SPAZIO DI RELAZIONE**

<b>Strada</b>	ristrutturata	
	carrabile	
	asfaltata	
	con marciapiede	
<b>Illuminazione</b>	ottima	
	di recente costruzione	
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti	

**SPAZIO COSTRUITO**

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	2 piani - 5 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	ottimo ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	residenziale	
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1	ricettivo residenziale

**SPAZIO APERTO**

<b>Pertinenze</b>	giardino senza parcheggio	
<b>Permeabilità del suolo</b>	elevata erba/lastricato	
<b>Consistenza del verde</b>	elevata	
<b>Consistenza della vegetazione</b>	scarsa	