



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

**GIUDIZIO COMPLESSIVO**

L'edificio presenta decorazioni sulla facciata ristrutturata di recente. Con l'edificio adiacente (V55) forma una cortina continua uniforme, rara in corso Genova.

**SPAZIO COSTRUITO**

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	commerciale residenziale

**SPAZIO APERTO**

Pertinenze	giardino senza parcheggio	
Permeabilità del suolo	elevata erba	
Consistenza del verde	elevata	
Consistenza della vegetazione	scarsa	

**SPAZIO DI RELAZIONE**

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	