



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	4 piani - 11 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-3
	commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte pubblica con parcheggio
Permeabilità del suolo	scarsa lastricato
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio in linea rompe la continuità con gli edifici precedenti, non mostrando comunque particolari segni di qualità, abbastanza discontinua in via Cesarea. La facciata, rosa, ed i piani, quattro risaltano molto, creando quella sensazione di discontinuità e disordine di questa porzione di centro storico.