



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	2 piani - 7 metri	
Stato di conservazione	mediocre non ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio		edificio pubblico
Funzione prevalente ai piani	PT 1	edificio pubblico edificio pubblico

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio	
Permeabilità del suolo	scarsa lastricato	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio e la sua pertinenza, sede della C.R.I., lo isolano dal resto del contesto urbano, che comunque il questa porzione di Corso Cavour non ha ancora trovato una omogeneità, come ad occidente fanno il parco del convento e della villa N30, mentre ad oriente si riforma una cortina continua di edifici.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	