



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	palazzo
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	commerciale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	assente
Permeabilità del suolo	-
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La balconata su Corso Cavour spezza la continuità del fronte strada, per il resto si amalgama ottimamente al contesto con funzioni, altezze e qualità della manutenzione pienamente compatibili al contesto.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti